


東白川村通学路交通安全プログラム対策一覧表

【令和元年9月6日時点】

番号	新・継	路線名	箇所名・住所	要望の状況、危険内容	対策内容	事業主体	対策年度	対策状況	対策の詳細情報
1	継続	(主)下呂白川線	神土・五加地内	カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防のため、防護柵を設置してほしい。	防護柵設置を検討	岐阜県		検討中	一部は防護柵の設置を実施
2	新規	平1号線	神土平地内	小中学生の通学路でもあり、未就学児の散歩コースでもあるため歩道がないため、自動車へ注意喚起を促したい。	カラー舗装を検討	東白川村 (建設環境課)			
3	新規	平1号線	神土平地内	(主)下呂白川線から車の進入速度が速いときがあり、幅員も狭いことから通学時に危険を感じる。	進入時の減速策を検討	東白川村 (建設環境課)			
4	新規	(主)下呂白川線	神土平地内	保育園前の横断歩道を渡る際、自動車の交通量も多く散歩の際に渡るのが非常に危険を感じる。	カラー舗装、待受け場所の整備を検討	岐阜県			
5	新規	前山線	神土平地内	橋梁の防護柵の高さが低く、通行の際に危険である。	防護柵の嵩上げを検討	東白川村 (建設環境課)			
6	継続	前山線	神土平地内	以前落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村 (建設環境課)		検討中	
7	新規	大屋敷線	神土西洞地内	街路灯が無く子ども達の通学に不安である。	街路灯の設置	東白川村 (総務課)			
8	継続	神土角領線	神土加舎尾地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村 (建設環境課)		検討中	越原地区より順次施工予定
9	継続	神土角領線	神土神付地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村 (建設環境課)		検討中	越原地区より順次施工予定
10	継続	神土角領線	越原曲坂地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村 (建設環境課)	H29～	対応中	進捗率：約50%
11	新規	神土角領線	越原曲坂地内	ガードレールの無い区間があり、段差もあるので通学時に危険である。	防護柵設置を検討	東白川村 (建設環境課)			
12	継続	神土ナベ線	神土中通地内	石碑がある場所に「一旦停止」の看板を設置してほしい。坂を登ってくる車両と坂を下る自転車の接触が心配である。	神土ナベ線交差点手前に減速マーク設置を検討	岐阜県(公安) 東白川村		対応中	減速マークの標示は完了。交差点改良の検討中
13	継続	上親田線	神土親田地内	吹付け箇所がめくれて落下し子どもたちの通学に不安である。	法面の施設整備	東白川村 (建設環境課)		検討中	
14	継続	上親田線	神土親田地内 (乙女の滝付近)	道路が屈曲し、冬季に凍結しやすく大変危険であり、安全対策を講じてほしい。	凍結防止対策の実施	東白川村 (建設環境課)	H30	検討中	一部、支障木の伐採を実施
15	継続	(主)恵那蛭川東白川線	神土親田地内	左広から畑雑橋付近の道路幅員が狭く、すれ違いが危険なため、拡幅改良を要望する。	道路拡幅工事の実施	岐阜県	H30～	対応中	
16	継続	国道256号	神土中通地内	国道256号「新魚戸橋」付近に信号が設置されている。しかし、赤信号を無視して通過したり、信号に気付かないで通過する車両が大変多く、重大な事故を心配している。信号箇所の前後に注意喚起を促す看板をしたり、予告信号を取り付けたりすることにより、事故を未然防止する対策を講じてほしい。(親田)	横断歩道前後の路面に減速マーク設置の検討	岐阜県	H30	実施済	警察署、可茂土木事務所と現地踏査済。 減速マークの路面標示は実施済。
					予告信号、信号のＬＥＤ化を検討	岐阜県(公安)		検討中	
17	継続	国道256号	神土中通地内	「清流荘」前付近に横断歩道を設けてほしい。	横断歩道の設置	岐阜県(公安)		検討中	
18	継続	魚戸線	神土中通地内	以前落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村 (建設環境課)	H30～	対応中	
19	継続	魚戸線(2)	神土中通地内	ボロボロと細かな落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村 (建設環境課)	H29・H30	実施済	
20	継続	国道256号	越原陰地地内	自転車等の走行に支障があるため、歩道と車道との段差を無くしてほしい。	段差解消を検討	岐阜県		検討中	
21	継続	国道256号	越原陰地地内	道の駅の横断歩道に注意看板を設置してほしい。	注意看板の設置	東白川村 (総務課)		検討中	
22	新規	木屋下線	越原栃山地内	以前より道路が陰っていて見通しが悪く、幅員も狭い。車が通ると子ども達が本当に危険である。	道路拡幅・安全施設工事の実施	東白川村 (建設環境課)			
23	継続	(一)越原付知線	越原大明神地内	幅の狭い道路を拡幅してほしい。特に、ガードレールが途切れている場所があり、落下が心配である。(大明神)	道路拡幅・安全施設工事の実施	岐阜県		検討中	待避所設置の検討
24	継続	(一)越原付知線	越原大明神地内	嶋倉秀範さん宅前の道路は、豪雨時に危険な状態である。(大明神)	道路修繕整備の実施	岐阜県		検討中	
25	継続	国道256号・(主)下呂白川線	村内	各横断歩道に減速標示を設置してほしい。	減速標示の設置	岐阜県		検討中	
26	継続	国道256号	越原・神土地内	カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防のため、防護柵を設置してほしい。	防護柵設置を検討	岐阜県		検討中	一部は防護柵の設置を実施

は、県所管路線のうち県対応部分

東白川村通学路交通安全プログラム掲載箇所位置図



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
1	継続	(主)下呂白川線	神土・五加地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
当時と現在			



検討中（一部実施済）

番号	区分	路線名	箇所
2	新規	平1号線	神土平地内
対策の内容		カラー舗装を検討	
現在の状況			



通学路・未就学児の散歩等で利用
歩道が無く危険

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
3	新規	平1号線	神土平地内
対策の内容		進入時の減速策を検討	
現在の状況			



下呂白川線から平1号線への進入速度が速く危険

番号	区分	路線名	箇所
4	新規	(主)下呂白川線	神土平地内
対策の内容		カラー舗装、待受け場所の整備を検討	
現在の状況			



みつば保育園前横断歩道
車の通行が多く、渡るのが怖い

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
5	新規	前山線	神土平地内
対策の内容		防護柵の高上げを検討	
現在の状況			



防護柵の高さが低い

番号	区分	路線名	箇所
6	継続	前山線	神土平地内
対策の内容		落石防護施設の整備	
当時と現在			



検討中

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
7	新規	大屋敷線	神土西洞地内
対策の内容		街路灯の設置	
現在の状況			



街路灯がない通学路
区間延長:約500m

番号	区分	路線名	箇所
8	継続	神土角領線	神土加舎尾地内
対策の内容		側溝蓋の設置	
当時と現在			



検討中（順番待ち）
越原地区より順次施工予定

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
9	継続	神土角領線	神土神付地内
対策の内容		側溝蓋の設置	
当時と現在			



検討中（順番待ち）
越原地区より順次施工予定

番号	区分	路線名	箇所
10	継続	神土角領線	越原曲坂地内
対策の内容		側溝蓋の設置	
当時と現在			



施工中
越原地区進捗率 約50%

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
11	新規	神土角領線	越原曲坂地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
現在の状況			



番号	区分	路線名	箇所
12	継続	神土ナベ線	神土中通地内
対策の内容		神土ナベ線交差点手前に減速マーク設置を検討	
当時と現在			



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
13	継続	上親田線	神土親田地内
対策の内容		法面の施設整備	
当時と現在			



検討中

番号	区分	路線名	箇所
14	継続	上親田線	神土親田地内(乙女の滝付近)
対策の内容		凍結防止対策の実施	
当時と現在			



検討中 (一部立木伐採実施)

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
15	継続	(主)恵那蛭川東白川線	神土親田地内
対策の内容		道路拡幅工事の実施	
当時と現在			



対応中



番号	区分	路線名	箇所
16	継続	国道256号	神土中通地内
対策の内容		横断歩道前後の路面に減速マーク設置の検討	
当時と現在			



検討中（警察署、可茂土木事務所と現地踏査済）
減速マークの路面標示は実施済



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
17	継続	国道256号	神土中通地内
対策の内容		横断歩道の設置	
当時と現在			



番号	区分	路線名	箇所
18	継続	魚戸線	神土中通地内
対策の内容		落石防護施設の整備	
当時と現在			



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
19	継続	魚戸線(2)	神土中通地内
対策の内容		落石防護施設の整備	
当時と現在			



番号	区分	路線名	箇所
20	継続	国道256号	越原陰地地内
対策の内容		段差解消を検討	
当時と現在			



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
21	継続	国道256号	越原陰地地内
対策の内容		注意看板の設置	
当時と現在			



番号	区分	路線名	箇所
22	新規	木屋下線	越原栃山地内
対策の内容		道路拡幅・安全施設工事の実施	
現在の状況			



東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
23	継続	(一)越原付知線	越原大明神地内
対策の内容		道路拡幅・安全施設工事の実施	
当時と現在			



検討中（待避所設置の検討）

番号	区分	路線名	箇所
24	継続	(一)越原付知線	越原大明神地内
対策の内容		道路修繕整備の実施	
当時と現在			



検討中

東白川村通学路交通安全プログラム対策箇所現況写真

番号	区分	路線名	箇所
25	継続	国道256号・(主)下呂白川線	村内
対策の内容		減速標示の設置	
当時と現在			



番号	区分	路線名	箇所
26	継続	国道256号	越原・神土地内
対策の内容		防護柵設置を検討	
当時と現在			

