

東白川村通学路交通安全プログラム対策一覧表

【平成26年12月現在】

番号	新・継	路線名	箇所名・住所	要望の状況、危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	継	国道256号	神土中通地内	国道256号線「新魚戸橋」付近に信号が設置されている。しかし、赤信号を無視して通過したり、信号に気づかないで通過したりする車両が大変多く、重大な事故を心配している。信号箇所の前後に注意喚起を促す看板をしたり、予告信号を取り付けたりすることにより、事故を未然防止する対策を講じてほしい。(親田)	規制看板、予告信号等の設置	東白川村(公安)	
2	新	神土ナベ線	神土中通地内	石碑がある場所に「一旦停止」の看板を設置してほしい。坂を登ってくる車両と坂を下る自転車の接触が心配である。	一旦停止の検討	東白川村(公安)	
3	継	国道256号	神土中通地内	平 杉田正和様宅の下では、雨天時に山側からの水量が多くなり危険である。安全対策を講じてほしい。	道路排水施設の管理と改良工事の実施	岐阜県	
4	新	国道256号	神土中通地内	「清流荘」前付近に横断歩道を設けてほしい。	横断歩道の設置	東白川村(公安)	
5	新	(主)下呂白川線	五加下野地内 (下野集会場前)	横断歩道が認識しにくく、離れた地点からでも横断歩道が接近していることを認識しやすいよう対応してほしい。	ダイヤモンド、標識あり	東白川村(公安)	
6	新	(主)下呂白川線	五加柏本地内 (南北橋右岸付)	冬季に凍結しやすく、児童・生徒が転倒しやすい状況になっており、凍結時の安全対策をしてほしい。	凍結防止の実施	岐阜県	
7	継	(主)下呂白川線	五加柏本地内 (安江建材上付)	崖崩れの恐れがある。フェンスにも切れ目があり、危険な状態なので、早期に修繕してほしい。	落石防護施設の整備	岐阜県	H26予定
8	新	(一)越原付知線	越原大明神	幅の狭い道路を拡幅してほしい。特に、ガードレールが途切れている場所があり、落下が心配である。(大明神)	道路拡幅工事の実施	岐阜県	
9	新	(一)越原付知線	越原大明神	嶋倉秀範さん宅前の道路は、豪雨時に危険な状態である。(大明神)	道路安全施設整備の実施	岐阜県	
10	継	神土角領線	神土神付地内	側溝蓋が無く路肩狭小のため通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(産業建設課)	
11	継	神土角領線	神土加舎尾地内	側溝蓋が無く路肩狭小のため通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(産業建設課)	
12	継	神土角領線	越原曲坂地内	側溝蓋が無く路肩狭小のため通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(産業建設課)	
13	新	村道 平1号線	神土平地内	「吉村屋」旅館前の三叉路に一時停止表示を設けてほしい。	一時停止認可、設置	東白川村(公安)	
14	新	村道 上親田線	神土親田地内 (乙女の滝付近)	道路が屈曲し、冬季に凍結しやすく大変危険であり、安全対策を講じてほしい。	除雪、凍結防止剤散布の実施	東白川村(産業建設課)	
15	新	村道 魚戸線	神土中通地内	街路灯の電球が切れているので、早期に交換してほしい。	街路灯の電球交換	東白川村(総務課)	
16	新	村道 柏本西線	五加柏本地内	柏本 田口昌克様宅西側の出口交差点に、安全対策を講じてほしい。	一時停止、カーブミラーの設置	東白川村(公安)	
17	継	魚戸線	神土中通地内	以前落石があり、子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(産業建設課)	

18	継	魚戸線(2)	神土中通地内	ボロボロと落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(産業建設課)	
19	継	前山線	神土平地内	以前落石があり、子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(産業建設課)	
20	継	上親田線	神土親田地内	吹付け箇所がめくれて落下し子どもたちの通学に不安である。	法面の施設整備	東白川村(産業建設課)	

は、県所管路線

東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 1 | 国道256号 | 規制看板、予告信号の設置



番号 2 | 村道 神土ナベ線一時停止の認可、設置



番号 3 | 国道256号 | 道路排水施設の管理及び改良工事の実施



番号 4 | 国道256号 | 横断歩道の設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 5 | (主)下呂白川線 | 横断歩道の視認性改良



番号 6 | (主)下呂白川線 | 冬季の凍結防止の実施



番号 7 | (主)下呂白川線 | 落石防護施設の整備



番号 8 | (一)越原付知線 | 道路拡幅工事の実施



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 9 | (一)越原付知線 | 道路安全施設整備の実施



番号 10 | 村道 神土角領線 | 側溝蓋の設置



番号 11 | 村道 神土角領線 | 側溝蓋の設置



番号 12 | 村道 神土角領線 | 側溝蓋の設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 13 | 村道 平1号線 | 一時停止の認可、設置



番号 14 | 村道 上親田線 | グルーピングの実施



番号 15 | 村道 魚戸線 | 街路灯の球切れ



番号 16 | 村道 柏本西線 | 一時停止の認可、設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 17 | 村道 魚戸線 | 落石防護施設の整備



番号 18 | 村道 魚戸線 | 落石防護施設の整備



番号 19 | 村道 前山線 | 落石防護施設整備



番号 20 | 村道 上親田線 | 法面施設整備

