


東白川村通学路交通安全プログラム対策一覧表

【平成28年1月現在】

番号	新・継	路線名	箇所名・住所	要望の状況、危険内容	対策内容	事業主体	対策年度
1	継	国道256号	神土中通地内	国道256号線「新魚戸橋」付近に信号が設置されている。しかし、赤信号を無視して通過したり、信号に気づかないで通過したりする車両が大変多く、重大な事故を心配している。信号箇所の前後に注意喚起を促す看板をしたり、予告信号を取り付けたりすることにより、事故を未然防止する対策を講じてほしい。（親田）	横断歩道前後の路面に減速マーク設置の検討	岐阜県	
					予告信号、信号のLED化を検討	岐阜県(公安)	
2	新	村道神土ナベ線	神土中通地内	石碑がある場所に「一旦停止」の看板を設置してほしい。坂を登ってくる車両と坂を下る自転車の接触が心配である。	神土ナベ線交差点手前に減速マーク設置を検討	岐阜県(公安) 東白川村	
3	新	国道256号	神土中通地内	「清流荘」前付近に横断歩道を設けてほしい。	横断歩道の設置	岐阜県(公安)	
4	新	(主)下呂白川線	五加下野地内 (下野集会場前)	横断歩道が認識しにくく、離れた地点からでも横断歩道が接近していることを認識しやすいよう対応してほしい。	横断歩道標識の設置を検討	岐阜県(公安)	
5	新	(主)下呂白川線	五加柏本地内 (南北橋右岸付)	カーブが急であるため、速度超過の車両によるはみ出し事故等の予防のため、防護柵を設置してほしい。	防護柵設置を検討	岐阜県	
6	新	(一)越原付知線	越原大明神	幅の狭い道路を拡幅してほしい。特に、ガードレールが途切れている場所があり、落下が心配である。（大明神）	道路拡幅・安全施設工事の実施	岐阜県	
7	新	(一)越原付知線	越原大明神	嶋倉秀範さん宅前の道路は、豪雨時に危険な状態である。（大明神）	道路修繕整備の実施	岐阜県	
8	継	神土角領線	神土神付地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(建設環境課)	
9	継	神土角領線	神土加舎尾地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(建設環境課)	
10	継	神土角領線	越原曲坂地内	側溝蓋が無く通学時に危険である。	側溝蓋の設置	東白川村(建設環境課)	
11	新	村道平1号線	神土平地内	「吉村屋」旅館前の三叉路に一時停止表示を設けてほしい。	減速標示の設置	東白川村(総務課)	
12	新	村道上親田線	神土親田地内 (乙女の滝付近)	道路が屈曲し、冬季に凍結しやすく大変危険であり、安全対策を講じてほしい。	凍結防止対策の実施	東白川村(建設環境課)	
13	新	村道柏本西線	五加柏本地内	柏本 田口昌克様宅西側の出口交差点に、安全対策を講じてほしい。	カーブミラーの設置	東白川村(建設環境課)	
14	継	魚戸線	神土中通地内	以前落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(建設環境課)	
15	継	魚戸線(2)	神土中通地内	ボロボロと細かな落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(建設環境課)	
16	継	前山線	神土平地内	以前落石があり子どもたちの通学に不安である。	落石防護施設の整備	東白川村(建設環境課)	

17	継	上親田線	神土親田地内	吹付け箇所がめくれて落下子どもたちの通学に不安である。	法面の施設整備	東白川村(建設環境課)	
18	新	国道256号	越原陰地地内	自転車等の走行に支障があるため、歩道と車道との段差を無くしてほしい。	段差解消を検討	岐阜県	
19	新	国道256号	越原陰地地内	道の駅の横断歩道に注意看板を設置してほしい。	注意看板の設置	東白川村(総務課)	
20	新	村道 同木洞線	越原曲坂地内	集会所から苅田芳美宅の間に街路灯を設置してほしい。	街路灯の設置	東白川村(総務課)	
21	新	村道 陰地1号線	越原陰地地内	陰地・曲坂バス停の標示を行ってほしい。	標示看板の設置	東白川村(総務課)	
22	新	(主)恵那蛭川 東白川線	神土親田地内	左広から畑薙橋付近の道路幅員が狭く、すれ違いが危険なため、拡幅改良を要望する。	道路拡幅工事の実施	岐阜県	
23	新	村道 平向線	神土平地内	通学前の除雪と除雪後の歩道スペースの確保を要望する。	除雪作業の検討	東白川村(建設環境課)	
24	新	国道256号 (主)下呂白川	村内	各横断歩道に減速標示を設置してほしい。	減速標示の設置	岐阜県	
25	新	村道 平1号線	神土平地内	役場前の交差点において、平1号線方面からの見通しが悪い [※] ため、視距を確保してほしい。	交差点改良の実施	村(建設環境課)、県公安委員会	
26	新	村道 はなの き会館線	神土平地内	横断側溝部の路面との段差を解消してほしい。	路面修繕(段差解消)の実施	東白川村(建設環境課)	
27	新	(主)下呂白川線	五加柏本地内	木曾渡住宅前のバス停部の駐車禁止規制の強化。	駐車禁止規制標示の実施	東白川村(総務課)	

は、県所管路線



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 1 | 国道256号 | 横断歩道前後の路面に減速マーク設置の検討



番号 2 | 村道 神土ナベ線 | 神土ナベ線交差点手前に減速マーク設置を検討



番号 3 | 国道256号 | 横断歩道の設置



番号 4 | (主) 下呂白川線 | 横断歩道標識の設置を検討




東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 5 (主) 下呂白川線 防護柵設置を検討



番号 6 (一) 越原付知線 道路拡幅・安全施設工事の実施



番号 7 (一) 越原付知線 道路修繕整備の実施



番号 8 村道 神土角領線 側溝蓋の設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 9 村道 神土角領線 側溝蓋の設置




番号 10 村道 神土角領線 側溝蓋の設置



番号 11 村道 平1号線 一時停止認可、設置



番号 12 村道 上親田線 凍結防止対策の実施



東白川村通学路交通安全プログラム対策


番号 13 村道 柏本西線 一時停止、カーミラーの設置



番号 14 村道 魚戸線 落石防護施設の整備



番号 15 村道 魚戸線 落石防護施設の整備



番号 16 村道 前山線 落石防護施設の整備



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 17 村道 上親田線 法面の施設整備



番号 18 国道256号 段差解消を検討



番号 19 国道256号 注意看板の設置



番号 20 村道同木洞線 街路灯の設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 21 村道陰地1号線 標示看板の設置



番号 22 (主) 恵那蛭川東白川線 道路拡幅工事の実施



番号 23 村道平向線 除雪作業の検討



番号 24 国道256号 (主) 下呂白川 減速標示の設置



東白川村通学路交通安全プログラム対策

番号 25 | 村道 平1号線 | 交差点改良の実施



番号 26 | 村道 後山線 | 路面修繕（段差解消）の実施



番号 27 | (主) 下呂白川線 | 駐車禁止規制標示の実施