

東白川村 土砂災害ハザードマップ(平地区)

このハザードマップは土砂災害から
住民の皆さんの命を守るためにものです

土砂災害はどこで発生するか予測するのが難しい災害です。
そのため、大雨情報や土砂災害警戒情報に気を付け、土砂災害の
予兆現象(流水の増加、小石の落下等)が発生した場合は、避難指
示が発令されないとも早めに避難してください。

このハザードマップを受け取ったら、まず以下を行ってください。

- ① 自宅周辺の危険箇所を確認する
- ② 避難場所を確認し、避難経路を書き込む
- ③ 家族で避難方法や連絡先等について確認する
- ④ 指定避難所以外にも緊急時の避難先を考えておく
(コロナ感染症対策のための三密回避)
- ⑤ 非常時の持出品を準備する

令和3年3月 東白川村

凡 例

	土砂災害警戒区域
	土砂災害特別警戒区域
	土砂災害警戒区域
	土砂災害特別警戒区域
	危険箇所(住民情報)
	河川氾濫場所(住民情報)
	崖崩れ危険場所(住民情報)
	土石流及び急傾斜の 危険場所(住民情報)
	避難所
	AED
	備蓄倉庫
	国道
	県道

細尾からの谷水が
氾濫するおそれ
土石流の危険

大雨時、道路に
出水・冠水が発生

土砂崩れ

河川の氾濫

により
床下浸水の危険

移動が困難
となる場所

河川の増水によ
り橋に浸水

河川の増水によ
り水があふれて
危険

水路の柵
危険

保健福祉センターは
福祉避難所として活用する

河川の増水によ
り水があふれて
危険

落石危険

落石危険

河川の増水によ
り水があふれて
危険

落石危険

河川の増水によ
り水があふれて
危険