


物件No.17 写真一覧



※この間取り図は、簡易的に作成していますので現物と異なる場合があります。  
あくまで、目安として参考にしてください。

1F写真 (1/2)

No.01 外観



No.02 外観



No.03 外観 (駐車スペース有だが、土砂等撤去必要)



No.04 外観



No.05 外観



No.06 外観 (階段下の土砂が崩れてきている)



No.07 外観



No.08 外観



No.09 外観



No.10 外観



No.11 外観 (玄関前からの景色)



No.12 外観 (屋外にトイレあり)



No.13 外観



No.14 外観 (勝手口から台所へ)



No.15 台所



No.16 台所 (右側が浴室)



1F写真 (2/2)

No.17 台所



No.018 台



No.19 台所の横 (床破損)



No.20 9畳くらいの空間 (破損激しい)



No.21 和室6畳



No.22 和室6畳 (天井破損)



No.23 和室6畳



No.24 和室6畳



No.25 和室6畳 (天井破損)



No.26 和室3畳に続く廊下



No.27 和室3畳



No.28 玄関



No.29 玄関 (壁破損)



No.30 玄関 (壁破損)

